

## POPIS A POUŽITÍ

**Programovatelné regulátory** se sériovým výstupem RS232 jsou určeny k měření teploty, relativní vlhkosti a barometrického tlaku vzduchu v chemicky neagresivním prostředí, k signalizaci alarmů a k řízení externích zařízení. Pro detekci dvoustavových veličin slouží tři galvanicky neoddělené binární vstupy. Přístroje jsou dodávány v prostorovém provedení nebo se sondou na kabelu. K měření teploty a vlhkosti tlakového vzduchu je určen regulátor H3331P.

**Funkci dvou výstupních relé** lze nastavit z klávesnice regulátoru nebo z počítače a pomocí propojek (viz „Schéma zapojení“). Každému relé lze přiřadit libovolnou vstupní veličinu, nastavit komparační meze, hysterezi, zpozdění či akustický alarm. Relé lze ovládat i vzdáleně po lince RS232. Samozřejmou vlastností přístrojů je výpočet dalších odvozených veličin, jako teploty rosného bodu, absolutní vlhkosti, měrné vlhkosti, směšovacího poměru a specifické entalpie. K obsluze a zobrazení všech hodnot slouží čtyřtlačítková klávesnice spolu s dvourádkovým LCD displejem.

**Přístroje podporují komunikační protokol** Modbus RTU a protokol vycházející ze standardu Advantech-ADAM. Pro nastavení všech parametrů slouží konfigurační program *TSensor*, který je zdarma k dispozici na [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz).

typ *	měřená veličina	provedení	montáž
H4331	T	externí sonda Pt1000/3850 ppm	na stěnu
H3331	T + RV + OV	prostorový	na stěnu
H3331P	T + RV + OV	se sondou na kabelu pro tlak do 25 barů	na stěnu
H7331	T + RV + P + OV	prostorový	na stěnu

\* označení HxxxxZ je vyhrazeno pro zákaznické provedení přístrojů

T...teplota, RV...relativní vlhkost, P...barometrický tlak, OV...odvozené veličiny

## MONTÁŽ A OBSLUHA

Upevňovací otvory a připojovací svorkovnice jsou přístupné po odšroubování čtyř šroubků v rozích skřínky a sejmoutí víčka. Přístroj osadte na rovnou plochu a uvolněnými průchodkami provlečte kabely, které připojte dle schématu zapojení (použijte kabely o průměru 4 až 6,5 mm s průřezem vodičů 0,14 až 1,5 mm<sup>2</sup>). Kabely pro připojení dvoustavových čidel, kabel externí sondy a komunikační kabely musí být stíněné (dvoustavová čidla a externí sondu připojte kabelem o maximální délce 10m - stínění kabelů připojte pouze na straně přístroje). Průchodky dotáhněte a našroubujte víčko. Neobsazené průchodky utěsněte ucpávkami (součást dodávky). Všechna vedení položte v bezpečné vzdálenosti od kabelů s rušivým elektromagnetickým polem. Montáži přístrojů věnujte zvýšenou pozornost, neboť nevhodná volba pracovní polohy nebo místa měření může nepříznivě ovlivnit přesnost a dlouhodobou stabilitu měřených údajů.

K zobrazení aktuálního nastavení funkce obou relé slouží tlačítko „▲“. Pro případnou změnu parametrů zmáčkněte tlačítko „Set“, zadejte heslo (od výrobce nastaveno 0000) a nastavte požadovanou hodnotu. Volbu potvrďte tlačítkem „Set“, tlačítkem „Esc“ režim nastavení ukončete. Ke změně hesla a k nastavení všech dalších parametrů (akustický alarm, reakce na chybový stav, komunikační protokol, přenosová rychlosť, volba jednotek, volba zobrazení atd.) slouží **rozšířený nastavovací mód** (postup viz manuál k přístrojům na [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz)).

Přístroje nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Doporučujeme pravidelně ověřovat přesnost měření kalibrací.

## KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY A CHYBOVÉ STAVY

Podrobný popis komunikačních protokolů je k dispozici na [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz). Z výroby je nastaven komunikační protokol **ModBus RTU**, adresa 1, komunikační rychlosť **9600 Bd** bez parity, **2 stop bity**.

Přístroje neustále kontrolují svůj stav a v případě chyby zobrazí na LCD displeji odpovídající kód: **Err 1** – měřená nebo vypočtená hodnota (kromě tlaku) je nad horní hranicí povoleného rozsahu, **Err 2** – měřená nebo vypočtená hodnota je pod spodní hranicí rozsahu, nebo nastala chyba měření tlaku, **Err 5, Err 6** – k výstupním relé není přiřazena korektní veličina, **Err 9** – zadáno chybne heslo pro vstup do nastavovacího režimu, **Err 0, Err 3 a Err 4** – jedná se o závažnou chybu, kontaktujte distributora přístroje.

## UPOZORNĚNÍ







- regulátory vlhkosti se nesmí provozovat ani skladovat bez krytky senzorů
- senzory regulátorů vlhkosti nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami
- při výměně krytky senzorů vlhkostního regulátoru nesmí dojít k žádnému mechanickému kontaktu se senzory
- regulátory vlhkosti dlouhodobě neprovozujte v prostředí ve stavu kondenzace, nebo v prostředí vodního aerosolu
- v průběhu montáže a demontáže sondy regulátoru H3331P musí být měřený prostor bez tlaku
- nepřipojujte ani neodpojovujte přívodní kabely, pokud je přístroj pod napětím
- montáž přístrojů smí provádět pouze kvalifikované osoby. Při montáži je třeba dodržet zákonné a úřední předpisy.
- přístroje obsahují elektronické díly, musí být likvidovány podle místních a aktuálně platných zákonných podmínek
- **pro doplnění informaci uvedených na tomto listu** použijte podrobných manuálů a dalších dokumentů, které jsou k dispozici na [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz)



## Technické parametry

typ přístroje	H4331	H3331	H7331	H3331P
náječí napětí / spotřeba přístroje	9 - 30 Vdc /cca 1W	9 - 30 Vdc /cca 1W	9 - 30 Vdc /cca 1W	9 - 30 Vdc /cca 1W
rozsah měření teploty	-200 až 600 °C	-30 až 105 °C	-30 až 105 °C	-30 až 105 °C
přesnost měření teploty	±0,2°C (vstup bez sondy)	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C
rozsah měření relativní vlhkosti	0 až 100 %RH	0 až 100 %RH	0 až 100 %RH	0 až 100 %RH
přesnost měření relativní vlhkosti	±2,5 %RH	±2,5 %RH	±2,5 %RH	±2,5 %RH
rozsah měření barometrického tlaku	—	—	—	—
přesnost měření barometrického tlaku + 0,06% z rozsahu	—	—	—	—
odvozené veličiny (teplota rosného bodu, absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie)	—	—	—	—
doporučený interval kalibrace přístroje *	2 roky	1 rok	1 rok	1 rok
stupeň krytí skřínky s elektronikou a svorek / stupeň krytí senzoru	IP65 / —	IP65 / IP40	IP65 / IP40	IP65 / IP40
binární vstupy	• nízká úroveň: 0 - 0,5V • vysoká úroveň: 3 - 30V	• proud sepnutým kontaktem: 25µA, • pomocná napětí +U: 9 - 30 Vdc	• proud sepnutým kontaktem: 25µA, • pomocná napětí +U: 9 - 30 Vdc	• proud sepnutým kontaktem: 25µA, • pomocná napětí +U: 9 - 30 Vdc
reléové výstupy	• max. spínání napětí: 50V • max. spínání proudu: 2A	• max. spínání napětí: 50V • max. spínání proudu: 2A	• max. spínání napětí: 50V • max. spínání proudu: 2A	• max. spínání napětí: 50V • max. spínání proudu: 2A
rozsah provozní teploty skřínky s elektronikou **	-30 až +80 °C	-30 až +80 °C	-30 až +80 °C	-30 až +80 °C
rozsah provozní teploty měřicího konce s čidly	0 až 100%RH	0 až 100%RH	0 až 100%RH	0 až 100%RH
rozsah provozní vlhkosti přístroje	libovolná ***	libovolná ***	libovolná ***	libovolná ***
pracovní poloha	-30 až +80 °C	-30 až +80 °C	-30 až +80 °C	-30 až +80 °C
skladovací teplota při vlhkosti 0 - 100%RH bez kondenzace	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1
elektromagnetická kompatibilita	350 g	420 (460, 540) g	420 (460, 540) g	470 (510, 590) g
hmotnost				
rozměry [mm]				

## Schéma zapojení



\* doporučený interval kalibrace: relativní vlhkost - 1 rok teplota - 2 roky, tlak - 1 rok  
\*\* při teplotách vyšších než 70°C doporučujeme vypnut LCD displej

\*\*\* v prostředí ve stavu kondenzace, nebo v prostředí s vodním aerosolem je pracovní poloha sondy krytkou směrem dolů